

溫泉檢驗證明書

申請單位：金湧泉 SPA 溫泉會館

(金湧泉旅館股份有限公司)

營業處所：台北縣萬里鄉萬里加投 213 之 3 號

(台北縣萬里鄉大鵬段 51 地號)

溫泉名稱：萬里溫泉

檢驗單位：謙德科技股份有限公司

地址：台北縣汐止市大同路一段 263 號 9 樓

電話：(02)26430126 聯絡人：蕭嘉婷

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：99.07.13

水質特徵 (顏色、味道、雜質…)	無色無味	泉溫(註明儲槽出水口、使用端出水口溫度、檢測時氣溫及溫度調節方法)	1.出水口溫度:77.7℃ 2.使用端出水口溫度:40.5℃ 3.氣溫:31.4℃
酸鹼度 (使用端出水口 pH 值)	1.9	溫泉取得方式(依溫泉法第 3 條第 1 項第 4、5 或 7 款規定)	以開發方式取得溫泉
供給方式(註明直接放流不回收或部分回流處理再利用;原泉屬自然冷卻、加水降溫或加熱增溫;換水頻率)		直接放流不回收;原泉屬加水降溫;每天放流	

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：99.07.13~99.07.15

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端	儲槽			使用端	儲槽	
陽離子成分： 總鐵離子	79.1	74.6	火焰式原子吸收光譜法	陰離子成分： 硫酸根離子 氯離子	1370 4200	1710 4980	濁度法 硝酸汞滴定法
總溶解固體量	7470	8600	原水過濾法	特殊成分： 總硫化物	ND (MDL=0.01)	0.3	分光光度計法/甲烯藍法 呈色時間定量法

(三) 泉質類別(註明特性)：酸性鐵氯離子硫酸鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量(TDS)大於 500mg/L, 第一款硫酸根離子大於 250mg/L, 第二款氯離子大於 250mg/L, 第三款總鐵離子大於 40 mg/L。 	

編號：EF99G00063