

溫泉檢驗證明書

申請單位：新秀閣大飯店(新秀閣大飯店股份有限公司) 溫泉名稱：北投溫泉

營業處所：台北市北投區光明路 238 號

檢驗單位：謙德科技股份有限公司

地址：台北縣汐止市大同路一段 263 號 9 樓

電話：(02)26430126 聯絡人：周欣莉

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：99.03.15

水質特徵 (顏色、味道、雜質...)	半透明有硫磺味道	泉溫(註明儲槽出水口、使用端 出水口溫度、檢測時氣溫 及溫度調節方法)	1.出水口溫度: 66.4℃ 2.使用端出水口溫度: 62.5℃ 3.氣溫: 26.5℃
酸鹼度 (使用端出水口 pH 值)	2.8	溫泉取得方式(依溫泉法第 3 條 第 1 項第 4、5 或 7 款規定)	以取供事業供水
供給方式(註明直接放流不回收或部分回流處理再利用; 原泉屬自然冷卻、加水降溫或加熱增溫;換水頻率)		直接放流不回收	

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：99.03.15~99.03.17

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端	儲槽			使用端	儲槽	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分： 硫酸根離子 氯離子	3050 2810	2370 2700	濁度法 硝酸汞滴定法
總溶解固體量：	5930	5780	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

(三) 泉質類別(註明特性)：氯離子硫酸鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量(TDS)大於 500mg/L, 第二款氯離子大於 250mg/L, 硫酸根離子大於 250mg/L。 	

編號：EF99G0032